





93A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
94A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
95A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
96A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
97A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
98A (92A)	Слесарь по ремонту конструкций ВС	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
99	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
100	Токарь-фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Да	
101	Слесарь по ремонту наземного оборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Нет	
102	Ведущий инженер по ТЭ Аи-РЭО	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	Нет*	Нет	Нет	Да	
	Группа периодического технического обслуживания авиационной техники (УТО АТ)																					

Дата составления: 05.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор - Начальник АТБ

Бутынин Н.Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Департамента ТО ВС ИП

Иноземцев М.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)

Зам. генерального директора по БиУАК

Николаев И.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)

Зам. генерального директора по ЭиФ

Мазуренко С.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)

Главный инженер АТБ

Панфилов М.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)

Начальник отдела кадров


Магрина Т.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

  
(дата)

Специалист в области ОТ  
(должность)


  
(подпись)

Еремина А.И.  
(Ф.И.О.)

  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4946  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Захаров И.Г.  
(Ф.И.О.)

05.11.2020  
(дата)

